

Mimořádná kontrola přezek Cobra®

Úvod


Jeden z našich instruktorů, Robert Frdlík (IVP/016) mě informoval o bezpečnostním upozornění společnosti AustriAlpin týkající se para-přezek Cobra®. Jedná se o opomenutí ve výrobním procesu – neroznýtování spoje.

1. Upozornění výrobce

Výrobce zjistil, že v případě velmi malého množství (0,00005 %, tzn. na jednom výrobku ze dvou miliónů vyrobených kusů) přezek Cobra® nebyl spoj řádně roznýtován.

V důsledku toho se nýtky mohou uvolnit a díl přezky odpojit. To se může týkat všech různých verzí a velikostí přezek Cobra®. Jelikož je pro společnost AustriAlpin důležitá 100% funkčnost, výkonnost, kvalita a bezpečnost jejích výrobků, dovoluje si


„Obr. 1 – Žádoucí stav



Zdroj: http://downloads.austriAlpin.at/Safety_notice_2016_EN.pdf [18. 2. 2016]

požádat své klienty a koncové uživatele přezek Cobra®, aby provedli vizuální prohlídku svých prostředků.

Obr. 2 – Nežádoucí stav



Zdroj: http://downloads.austriAlpin.at/Safety_notice_2016_EN.pdf [18. 2. 2016]

Pokud zjistíte, že máte přezku, jejíž spoj není roznýtován, nebo máte jakékoliv pochybnosti, okamžitě přestaňte výrobek užívat a kontaktujte výrobce na email office@austriAlpin.at nebo telefonicky na +43 522 56 52 48.

Výrobce by se chtěl omluvit za způsobené nepříjemnosti a žádá o pochopení.

2. Dotčené výrobky

Jakých výrobků se to může týkat? Společnost AustriAlpin nevyrobí postoje, které bychom užívali, ale vyrábí přezky, jež užívají různí výrobci. V minulosti například Meadner na postrojích Attack, nebo Singing Rock na postrojích Strike, Operator a dalších (než vyvinul svou vlastní rychlo-„přezku“, kterou začal na své postroje dávat).

V současnosti se to týká například postrojů (a hasičských povolovacích pásů) Alpin Bupex, Neofeu, Skylotec a dalších. Týká se to taktických opasků. A v neposlední řadě i stahovacích popruhů na záchranářských nosítkách, např. Lyon, Kohlbrat & Bunz nebo Skedco (zde si dovoluji podotknout, že při nákupu nosítek Sked® u autorizovaného prodejce, tento na nutnost prohlídky přezky sám zákazník upozorní).

Závěr

Není potřeba se jakkoliv děsit a vyvolávat masové hysterie. Nějaký nedostatek se může objevit u kteréhokoliv výrobce. A také se objevují. V drtivé většině případů se


jedná o selhání lidského faktoru ve výrobním procesu než o systémovou chybu výrobce nebo jeho výrobní technologie. Stačí tedy svůj výrobek zkontrolovat a není nutné na něj hned zanevřít.

Ondřej Belica, 2016

Použité zdroje

1. http://downloads.austrialpin.at/Safety_notice_2016_EN.pdf

Obr. 3 – Informační leták výrobce



Zdroj: http://downloads.austrialpin.at/Safety_notice_2016_EN.pdf [18. 2. 2016]